

Частное общеобразовательное учреждение  
«Современный гуманитарный лицей»

«УТВЕРЖДЕНО»

Директор  
частного общеобразовательного  
учреждения «Современный  
гуманитарный лицей»

/ Бухаев Д.Э. /

Приказ № 14/1  
22.02. 2019 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**№ 1**

г. Элиста, 2019 г.

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

- 1.1 **Наименование (вид) объекта:** Частное общеобразовательное учреждение «Современный гуманитарный лицей»
- 1.2 **Адрес объекта:** 358014, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. им. Н.С.Хрущева, д. 21.
- 1.3 **Сведения о размещении объекта:** учебный корпус 2 этажа, 651,2 кв.м.
- 1.4 **Год постройки здания:** 2000 г.  
**Год последнего капитального ремонта:** 2016 г.
- 1.5 **Дата предстоящих плановых ремонтных работ, текущего:** июнь-июль 2020 г.  
**капитального:** не предполагается
- 1.6 **Название организации (полное наименование):** Частное общеобразовательное учреждение «Современный гуманитарный лицей»  
**краткое наименование:** ЧОУ СГЛ
- 1.7 **Юридический адрес организации:** 358014, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул. им. Н.С.Хрущева, д. 21.
- 1.8 **Основание для пользования объектом:** Договор аренды № 10-01-277 от «01» июня 2016 г.
- 1.9 **Форма собственности:** частная
- 1.10 **Территориальная принадлежность:** г. Элиста
- 1.11 **Вышестоящая организация:** Учредитель (физическое лицо) Бухаев Денислав Эняевич
- 1.12 **Адрес вышестоящей организации:** 358000, г. Элиста, ул. Илюмжинова, д. 6, кв. 22.

## 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ (по обслуживанию населения)

- 2.1 **Сфера деятельности:** образование
- 2.2 **Виды оказываемых услуг:** образовательные
- 2.3 **Форма оказания услуг:** на объекте
- 2.4 **Категории обслуживаемого населения по возрасту:** дети школьного возраста
- 2.5 **Категории обслуживаемых инвалидов:**
- 2.6 **Плановая мощность:** 100
- 2.7 **Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида (да / нет):** нет

### 3. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

- 3.1 **Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:** автобусными маршрутами до остановки «Кинотеатр «Октябрь», далее пешком до объекта; законные представители на личном транспортном средстве до объекта. нет
- 3.2 **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
- 3.2.1 *расстояние до объекта от остановки транспорта:* 100 метров
- 3.2.2 *время движения (пешком):* 3 минуты
- 3.2.3 *наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да / нет):* да
- 3.2.4 *перекрестки:* нерегулируемые
- 3.2.5 *информация на пути следования к объекту:* нет
- 3.2.6 *перепады высоты на пути:* нет

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <sup>1</sup>
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения (МГН)	ДУ
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
5.	с нарушениями зрения	ДУ
6.	с нарушениями слуха	ДУ
7.	с нарушениями умственного развития	ДУ

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <sup>2</sup>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП
2.	Вход (входы) в здание	ДП
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	ДУ

<sup>1</sup> Указывается один из вариантов: «А» - Доступность всех зон и помещений (универсальная); «Б» - Доступны специально выделенные участки и помещения; «ДУ» - Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно; «ВНД» - Не организована доступность.

<sup>2</sup> Указывается: «ДП» - Доступно полностью; «ДЧ» - Доступно частично; «ДУ» - Доступно условно, «ВНД» - Временно недоступно.

	эвакуации)	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП

**3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** доступно частично

#### 4. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

4.1 **Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <sup>1</sup>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2.	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

4.2 **Период проведения работ:** \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

– **в рамках исполнения:** \_\_\_\_\_

4.3 **Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации** \_\_\_\_\_

**Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)** \_\_\_\_\_

4.4 **Для принятия решения согласование** \_\_\_\_\_  
(нужное подчеркнуть) требуется не требуется

**Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта, прилагается:** \_\_\_\_\_

(наименование документа и выдавшей его организации, дата) \_\_\_\_\_

4.5 **Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата:** \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП (техническое средство реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

\_\_\_\_\_ (наименование сайта, портала)

## 5. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от \_\_\_\_\_  
(указать дату – число, месяц, год)
2. Акта обследования объекта № \_\_\_\_\_  
(указать номер) \_\_\_\_\_  
(указать дату – число, месяц, год)
3. Решения Комиссии № \_\_\_\_\_  
(указать номер) \_\_\_\_\_  
(указать дату – число, месяц, год)

**АНКЕТА**  
(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 1**

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ**

- 1.1 **Наименование (вид) объекта:** Частное общеобразовательное учреждение «Современный гуманитарный лицей»
- 1.2 **Адрес объекта:** 358014, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. им. Н.С.Хрущева, д. 21.
- 1.3 **Сведения о размещении объекта:** учебный корпус 2 этажа, 651,2 кв.м.
- 1.4 **Год постройки здания:** 2000 г.  
**Год последнего капитального ремонта:** 2016 г.
- 1.5 **Дата предстоящих плановых ремонтных работ, текущего:** июнь-июль 2020 г.  
**капитального:** не предполагается
- 1.6 **Название организации (полное наименование):** Частное общеобразовательное учреждение «Современный гуманитарный лицей»  
**краткое наименование:** ЧОУ СГЛ
- 1.7 **Юридический адрес организации:** 358014, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул. им. Н.С.Хрущева, д. 21.
- 1.8 **Основание для пользования объектом:** Договор аренды № 10-01-277 от «01» июня 2016 г.
- 1.9 **Форма собственности:** Частная
- 1.10 **Территориальная принадлежность:** г. Элиста
- 1.11 **Вышестоящая организация:** Учредитель (физическое лицо) Бухаев Денислав Эняевич
- 1.12 **Адрес вышестоящей организации:** 358000, г. Элиста, ул. Илюмжинова, д. 6, кв. 22.

**2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ**  
(по обслуживанию населения)

- 2.1 **Сфера деятельности:** образование
- 2.2 **Виды оказываемых услуг:** образовательные
- 2.3 **Форма оказания услуг:** на объекте
- 2.4 **Категории обслуживаемого населения по возрасту:** дети школьного возраста
- 2.5 **Категории обслуживаемых**

инвалидов:

- 2.6                                    **Плановая мощность:** 100
- 2.7                                    **Участие в исполнении ИПР**  
**ребенка-инвалида (да / нет):** нет

### 3. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

- 3.1                                    **Путь следования к объекту**  
**пассажирским транспортом**  
**(описать маршрут движения с**  
**использованием пассажирского**  
**транспорта):** автобусными маршрутами до остановки  
«Кинотеатр «Октябрь», далее пешком до  
объекта;  
**наличие адаптированного**  
**пассажирского транспорта к**  
**объекту:** законные представители на личном  
транспортном средстве до объекта.  
Нет
- 3.2                                    **Путь к объекту от ближайшей**  
**остановки пассажирского**  
**транспорта:**
- 3.2.1                                    *расстояние до объекта от*  
*остановки транспорта:* 100 метров
- 3.2.2                                    *время движения (пешком):* 3 минуты
- 3.2.3                                    *наличие выделенного от проезжей*  
*части пешеходного пути (да / нет):* да
- 3.2.4                                    *перекрестки:* нерегулируемые
- 3.2.5                                    *информация на пути следования к*  
*объекту:* нет
- 3.2.6                                    *перепады высоты на пути:* нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <sup>1</sup>
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения (МГН)	ДУ
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
5.	с нарушениями зрения	ДУ
6.	с нарушениями слуха	ДУ
7.	с нарушениями умственного развития	ДУ

<sup>1</sup> Указывается один из вариантов: «А» - Доступность всех зон и помещений (универсальная); «Б» - Доступны специально выделенные участки и помещения; «ДУ» - Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно; «ВНД» - Не организована доступность.

#### 4. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <sup>1</sup>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2.	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

Размещение информации на Карте доступности согласовано \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

<sup>1</sup> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
 объекта социальной инфраструктуры  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
 № 1

г. Элиста

«22» 02 2019 г.

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ**

- 1.1 **Наименование (вид) объекта:** Частное общеобразовательное учреждение «Современный гуманитарный лицей»
- 1.2 **Адрес объекта:** 358014, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. им. Н.С.Хрущева, д. 21.
- 1.3 **Сведения о размещении объекта:** учебный корпус 2 этажа, 651,2 кв.м.
- 1.4 **Год постройки здания:** 2000 г.  
**Год последнего капитального ремонта:** 2016 г.
- 1.5 **Дата предстоящих плановых ремонтных работ, текущего:** июнь-июль 2020 г.  
**капитального:** не предполагается
- 1.6 **Название организации (полное наименование):** Частное общеобразовательное учреждение «Современный гуманитарный лицей»  
**краткое наименование:** ЧОУ СГЛ
- 1.7 **Юридический адрес организации:** 358014, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул. им. Н.С.Хрущева, д. 21.

**2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ**  
 (по обслуживанию населения)

- 2.1 **Сфера деятельности:** образование
- 2.2 **Виды оказываемых услуг:** образовательные

**3. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА**

- 3.1 **Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):** автобусными маршрутами до остановки «Кинотеатр «Октябрь», далее пешком до объекта;  
**наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:** законные представители на личном транспортном средстве до объекта. Нет
- 3.2 **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского**

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
 объекта социальной инфраструктуры  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
 № 1

г. Элиста

«22» 02 2019 г.

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ**

- 1.1 **Наименование (вид) объекта:** Частное общеобразовательное учреждение «Современный гуманитарный лицей»
- 1.2 **Адрес объекта:** 358014, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. им. Н.С.Хрущева, д. 21.
- 1.3 **Сведения о размещении объекта:** учебный корпус 2 этажа, 651,2 кв.м.
- 1.4 **Год постройки здания:** 2000 г.  
**Год последнего капитального ремонта:** 2016 г.
- 1.5 **Дата предстоящих плановых ремонтных работ, текущего:** июнь-июль 2020 г.  
**капитального:** не предполагается
- 1.6 **Название организации (полное наименование):** Частное общеобразовательное учреждение «Современный гуманитарный лицей»  
**краткое наименование:** ЧОУ СГЛ
- 1.7 **Юридический адрес организации:** 358014, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул. им. Н.С.Хрущева, д. 21.

**2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ**  
 (по обслуживанию населения)

- 2.1 **Сфера деятельности:** образование
- 2.2 **Виды оказываемых услуг:** образовательные

**3. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА**

- 3.1 **Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):** автобусными маршрутами до остановки «Кинотеатр «Октябрь», далее пешком до объекта;  
**наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:** законные представители на личном транспортном средстве до объекта. Нет
- 3.2 **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского**

- транспорта:**
- 3.2.1 *расстояние до объекта от остановки транспорта:* 100 метров
- 3.2.2 *время движения (пешком):* 3 минуты
- 3.2.3 *наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да / нет):* да
- 3.2.4 *перекрестки:* нерегулируемые
- 3.2.5 *информация на пути следования к объекту:* нет
- 3.2.6 *перепады высоты на пути:* нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <sup>1</sup>
8.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
9.	в том числе инвалиды:	
10.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
11.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
12.	с нарушениями зрения	ДУ
13.	с нарушениями слуха	ДУ
14.	с нарушениями умственного развития	ДУ

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <sup>2</sup>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
8.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП		
9.	Вход (входы) в здание	ДП		
10.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		
11.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
12.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ		
13.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
14.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП		

### 3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно частично

<sup>1</sup> Указывается один из вариантов: «А» - Доступность всех зон и помещений (универсальная); «Б» - Доступны специально выделенные участки и помещения; «ДУ» - Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно; «ВНД» - Не организована доступность.

<sup>2</sup> Указывается: «ДП» - Доступно полностью; «ДЧ» - Доступно частично; «ДУ» - Доступно условно, «ВНД» - Временно недоступно.

#### 4. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ (проект)

##### 4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <sup>1</sup>
9.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
10.	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
11.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
12.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
13.	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
14.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
15.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
16.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

4.2 Период проведения работ: \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

– в рамках исполнения: \_\_\_\_\_

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_  
доступно всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4 Для принятия решения: \_\_\_\_\_

4.4.1 согласование на Комиссии \_\_\_\_\_  
(нужное подчеркнуть) требуется не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2 согласование работ с надзорными органами \_\_\_\_\_  
(нужное подчеркнуть) требуется не требуется

(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3 техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: \_\_\_\_\_ нет

4.4.4 согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): \_\_\_\_\_ да

4.4.5 согласование с общественными организациями инвалидов: \_\_\_\_\_ да

4.4.6 другое: \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта, прилагается: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.5 **Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата:** \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

## 5. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

- |  |          |        |
|--|----------|--------|
| 1. Территории, прилегающие к объекту       | на _____ | листах |
| 2. Вход (входов) в здание                  | на _____ | листах |
| 3. Пути движения в здании                  | на _____ | листах |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ | листах |
| 5. Санитарно-гигиенические помещения       | на _____ | листах |
| 6. Система информации (и связи) на объекте | на _____ | листах |

Результаты фотофиксации на объекте: \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ листах


Поэтажные планы, паспорт БТИ: \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ листах

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): \_\_\_\_\_

#### Руководитель рабочей группы:

Зам.директора по ВР  
(Должность)

Доржиева Т.А.  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

#### Члены рабочей группы:


Зав.по АХЧ  
(Должность)

Калинин А.П.  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Преподаватель  
(Должность)

Бухаев А.Д.  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

### 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

#### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Частное общеобразовательное учреждение «Современный гуманитарный лицей»  
(наименование объекта)

358014, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. им. Н.С.Хрущева, д. 21.  
(адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			приспособ.	все		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			приспособ.	все		
1.3	Лестница (наружная)	есть			приспособ.	все		
1.4	Пандус (наружный)	есть			приспособ.	все		
1.5	Автостоянка и парковка	есть			приспособ.	все		
ОБЩИЕ требования к зоне					приспособ.	все		

### 2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ЗОНЕ:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <sup>1</sup> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <sup>2</sup> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающей к	ДЧ			

<sup>1</sup> Указывается: «ДП» - Доступно полностью; «ДЧ» - Доступно частично; «ДУ» - Доступно условно, «ВНД» - Временно недоступно.

<sup>2</sup> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

зданию				
--------	--	--	--	--

**Комментарий к заключению:**

---

---

---

---

---

### 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

#### 2. Входа (входов) в здание

Частное общеобразовательное учреждение «Современный гуманитарный лицей»  
(наименование объекта)

358014, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. им. Н.С.Хрущева, д. 21.  
(адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			приспособ.	все		
2.2	Пандус (наружный)	есть			приспособ.	все		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			приспособ.	все		
2.4	Дверь (входная)	есть			приспособ.	все		
2.5	Тамбур	есть			приспособ.	все		
ОБЩИЕ требования к зоне					приспособ.	все		

### 2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ЗОНЕ:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <sup>1</sup> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <sup>2</sup> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ			

Комментарий к заключению:

<sup>1</sup> Указывается: «ДП» - Доступно полностью; «ДЧ» - Доступно частично; «ДУ» - Доступно условно, «ВНД» - Временно недоступно.

<sup>2</sup> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.



### 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

#### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Частное общеобразовательное учреждение «Современный гуманитарный лицей»  
(наименование объекта)

358014, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. им. Н.С.Хрущева, д. 21.  
(адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			приспособ.	все		
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			приспособ.	все		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			не приспособ.	все		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			не приспособ.	все		
3.5	Дверь	есть			приспособ.	все		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			приспособ.	все		
ОБЩИЕ требования к зоне					приспособ.	все		

### 2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ЗОНЕ:

Наименование структурно-функциональной	Состояние доступности <sup>1</sup> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <sup>2</sup> к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	

<sup>1</sup> Указывается: «ДП» - Доступно полностью; «ДЧ» - Доступно частично; «ДУ» - Доступно условно, «ВНД» - Временно недоступно.

<sup>2</sup> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

зоны	ОСИ)			обследования ОСИ
Пути движения внутри здания	ДЧ			

**Комментарий к заключению:**

---

---

---

---

---

**1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:**

**4.1 Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Частное общеобразовательное учреждение «Современный гуманитарный лицей»

(наименование объекта)

358014, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. им. Н.С.Хрущева, д. 21.

(адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			приспособ.	все		
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			приспособ.	все		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть			приспособ.	все		
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			не приспособ.	все		
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			не приспособ.	все		
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			приспособ.	все		
	ОБЩИЕ требования к зоне				приспособ.	все		

## 2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ЗОНЕ:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <sup>1</sup> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <sup>2</sup> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Учебная зона	ДЧ			

Комментарий к заключению:

---

---

---

---

---

<sup>1</sup> Указывается: «ДП» - Доступно полностью; «ДЧ» - Доступно частично; «ДУ» - Доступно условно, «ВНД» – Временно недоступно.

<sup>2</sup> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

**1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:**

**4.2 Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

Частное общеобразовательное учреждение «Современный гуманитарный лицей»  
(наименование объекта)

358014, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. им. Н.С.Хрущева, д. 21.  
(адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Место приложения труда	есть			приспособ.	все		

**2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ЗОНЕ:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <sup>1</sup> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <sup>2</sup> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Места приложения труда	ДЧ			

**Комментарий к заключению:**

<sup>1</sup> Указывается: «ДП» - Доступно полностью; «ДЧ» - Доступно частично; «ДУ» - Доступно условно, «ВНД» - Временно недоступно.

<sup>2</sup> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

**1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Частное общеобразовательное учреждение «Современный гуманитарный лицей»  
(наименование объекта)

358014, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. им. Н.С.Хрущева, д. 21.  
(адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			приспособ.	все		
5.2	Душевая комната	нет			не приспособ.	все		
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			приспособ.	все		
ОБЩИЕ требования к зоне					приспособ.	все		

**2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ЗОНЕ:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <sup>1</sup> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <sup>2</sup> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ			

**Комментарий к заключению:**

<sup>1</sup> Указывается: «ДП» - Доступно полностью; «ДЧ» - Доступно частично; «ДУ» - Доступно условно, «ВНД» - Временно недоступно.

<sup>2</sup> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

### 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

#### 6. Системы информации на объекте

Частное общеобразовательное учреждение «Современный гуманитарный лицей»  
(наименование объекта)

358014, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. им. Н.С.Хрущева, д. 21.  
(адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			не приспособ.	все		
6.2	Акустические средства	нет			не приспособ.	все		
6.3	Тактильные средства	нет			не приспособ.	все		
ОБЩИЕ требования к зоне					не приспособ.	все		

### 2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ЗОНЕ:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <sup>1</sup> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <sup>2</sup> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			

#### Комментарий к заключению:

<sup>1</sup> Указывается: «ДП» - Доступно полностью; «ДЧ» - Доступно частично; «ДУ» - Доступно условно, «ВНД» - Временно недоступно.

<sup>2</sup> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.