Частное общеобразовательное учреждение
«Современный гуманитарный лицей»

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
частного общеобразовательного
учреждения «Современный
гуманитарный лицей»
_____ /Бухаева А.Р./
"10" 09 2026 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№2

г. Элиста, 2026

1. Общие сведения об объекте.

1.1. Наименование объекта: Частное общеобразовательное учреждение «Современный гуманитарный лицей».
1.2. Адрес объекта: 358014, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул. Н.С. Хрущева, д.21.
1.3. Сведения о размещении объекта: учебный корпус, 2 этажа, 651,2 кв.м.
1.4. Год постройки здания: 2000 г.
год последнего капитального ремонта: 2016г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
-текущего: июнь- июль 2027 г.
-капитального: не предполагается

Сведения об организации, расположенной на объекте.

1.6. Название организации (учреждения)
- полное юридическое наименование: Частное общеобразовательное учреждение «Современный гуманитарный лицей».
- краткое наименование: ЧОУ «СГЛ».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 358014, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул. Н.С. Хрущева, д.21.
1.8. Основание для пользования объектом: договор аренды.
1.9. Форма собственности: негосударственная
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная, г. Элиста.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): учредитель Бухаев Денислав Эняевич
1.12. Адрес вышестоящей организации: 358000, г. Элиста, ул. К.Илюмжинова, д.6, кв.22.

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные
2.3. Форма оказания услуг: на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети школьного возраста.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:
2.6. Плановая мощность: 100.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобусными маршрутами до остановки «Кинотеатр «Октябрь», далее пешком до объекта; законные представители на личном средстве до объекта
-наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта:100 м.
3.2.2. время движения (пешком): 3 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.
3.2.4. перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые.
3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная) нет
3.2.6. перепады высоты на пути (есть, нет (описать)): нет.

Таблица 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

Таблица 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью, избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично, избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ

4. Управленческое решение

Таблица 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
- в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

_____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

_____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
- согласование: не требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата)
прилагается: _____

4.5.Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата: _____sgl-elista@yandex.ru_____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от "10" 09 2026 г.
2. Акта обследования объекта: № акта _____ от "10" 09 2026 г.
3. Решения Комиссии №____ от "10" 09 2026 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
Частного общеобразовательного
учреждения «Современный
гуманитарный лицей»
_____ Бухаева А.Р.
"10" 03 2026 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2

1. Общие сведения об объекте

1.1.Наименование (вид) объекта: Частное общеобразовательное учреждение «Современный гуманитарный лицей».
1.2. Адрес объекта: 358014, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Н.С. Хрущева, д.21.
1.3. Сведения о размещении объекта: учебный корпус, 2 этажа, 651,2 кв.м.
1.4. Год постройки здания: 2000 г.
- год последнего капитального ремонта: 2016 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- текущего: июнь-июль 2027 г.
- капитального: не предполагается

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения)
- полное юридическое наименование: Частное общеобразовательное учреждение «Современный гуманитарный лицей».
- краткое наименование: ЧОУ «СГЛ».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 358014, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Н.С. Хрущева, д.21.
1.8. Основание для пользования объектом: договор аренды.
1.9. Форма собственности: негосударственная.
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная, г.Элиста.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): учредитель Бухаев Денислав Эняевич
1.12. Адрес вышестоящей организации:358000, г. Элиста, ул. Илюмжинова, д.6, кв.22.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населпения)

2.1. Сфера деятельности: образование
2.2. Виды оказываемых услуг:образовательные
2.3. Форма оказания услуг: на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети школьного возраста.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:
2.6. Плановая мощность: 100.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобусными маршрутами до остановки «Кинотеатр «Октябрь», далее пешком до объекта; законные представители на личном средстве до объекта
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м.

3.2.2. время движения (пешком): 3 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да
3.2.4. перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нет
3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет
3.2.6. перепады высоты на пути: нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СНиП 35-01-2001

Таблица 3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

Таблица 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно- функциональные- зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию(участок)	ДП
2	Вход(входы) в здание	ДП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания целевого назначения объекта)	ДЧ
5	Санитарно- гигиенические помещения	ДЧ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту(от остановки транспорта)	ДП

ДП- доступно полностью; ДЧ-доступно частично; ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

Таблица 4. Предложения по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности: sgl-elista@yandex.ru
Согласовано: _____

_____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи)

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
Частного общеобразовательного
учреждения «Современный гуманитарный
лицей» _____/Бухаева А.Р./
"10" 09 2026 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
(объекта социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Частное общеобразовательное учреждение «Современный гуманитарный лицей».
1.2. Адрес объекта: 358014, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул. Н.С.Хрущева, д.21.
1.3. Сведения о размещении объекта: учебный корпус,2 этажа,651,2 кв.м.
1.4. Год постройки здания: 2000г.
- последнего капитального ремонта: 2016г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
-текущего: июнь-июль 20____г.
-капитального: не предполагается
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):358014, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул. Н.С.Хрущева, д.21.
- краткое наименование: ЧОУ «СГЛ».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 358014, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул. Н.С.Хрущева, д.21.

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

2.1. Сфера деятельности: образование
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобусными маршрутами до остановки «Кинотеатр «Октябрь», далее пешком до объекта.
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта:100 м.
3.2.2. время движения (пешком):3 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да
3.2.4. перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемый.
3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет.
3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет (описать): нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

Таблица 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма

обслуживания.

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

Таблица 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП		

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью, избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично, избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Таблица 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: _____
-в рамках исполнения: _____
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно всем.
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии: не требуется
4.4.2.согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): не требуется.
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: нет
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): да
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: да

4.4.6. другое: _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности:
sgl-elista@yandex.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1 Территории, прилегающей к объекту на 1 л.
2 Входа (входов) в здание на 1 л.
3 Путей движения в здании на 2 л.
4 Зоны целевого назначения объекта на 1 л.
5 Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6 Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.
7 Результаты фотофиксации на объекте ____ на ____ л.
8 Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на ____ л.
9 Другое (в т.ч. дополнительная информация о путях движения к объекту)

_____

Руководитель рабочей группы

Зам. Директора по ВР Дадаева И.В. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Члены рабочей группы

Рабочий по обслуживанию здания Калинин А.П. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Педагог-организатор Мукабенов В.В. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

В том числе:
представители общественных организаций инвалидов

_____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

_____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

представители организации, расположенной на объекте

Директор Бембеева З.А _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

_____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Управленческое решение согласовано "__" _____ 20__ г. (протокол № ____)

Приложение №_____
к Акту обследования ОСИ
Паспорта доступности ОСИ
№ 2 от « 10 » 09 2026 г.

1.Результаты обследования.

1.Территории,прилегающей к зданию (участка):

Частноое общеобразовательное учреждение «Современный гуманитарный лицей»,

358014, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул им Н.С.Хрущева, д.21.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элементов			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территрию	Есть			Приспособ.	все		
1.2	Путь(пути)движения на территорию	Есть			Приспособ.	все		
1.3	Лестница (наружная)	Есть			Приспособ.	все		
1.4	Пандус (наружный)	Есть			Приспособ.	все		
1.5	Автостаянка и парковка	Есть			Приспособ.	все		
Общие сведения к зоне					Приспособ.	все		

2.Заключение по зоне.

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации 9вид работы) к пункту 4.1 к Акту обследовании ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП			

Комментарии к заключению:_____
_____

Приложение №_____

к Акту обследования ОСИ

Паспорта доступности ОСИ

№ 2 от « 10 » 03 2026 г.

1.Результат обследования:

2.Входа (входов) в здание:

Частноое общеобразовательное учреждение «Современный гуманитарный лицей»,

358014,Республика Калмыкия, г.Элиста, ул им Н.С. Хрущева, д.21.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Приспособ.	все		
2.2	Пандус (наружный)	есть			Приспособ.	все		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Приспособ.	все		
2.4	Дверь (входная)	есть			Приспособ.	все		
2.5	Тамбур	есть			Приспособ.	все		
Общее:требование к зоне					Приспособ.	все		

2.Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) *1.*	Прложение		Рекомендации по адаптации(вид работ) к пунктам 4.1 Акта обследования ОСИ *2.*
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание (входы)	ДП			Не нуждается

1. ДП- доступно полностью; ДЧ-доступно частично; ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

2. Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарии к заключению:_____

_____

_____

_____

Приложение №_____

к Акту обследования ОСИ

Паспорта доступности ОСИ

№ 2 от « 10 » 09 2026 г.

1. Результаты обследования:

3.Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации):

Частноое общеобразовательное учреждение «Современный гуманитарный лицей»,

358014,Республика Калмыкия, г.Элиста, ул им Н.С.Хрущева, д.21.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявления нарушений и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор(вестюбюль,зона ожидания,галерея,балкон)	Есть			Проспособ.	все		
3.2.	Лестница (внутри здания)	Есть			Не приспособл.	все		
3.3.	Пандус (внутри здания)	Нет			Не приспособл.	все		
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет			Не приспособл.	все		
3.5.	Дверь	Есть			Проспособ.	все		
3.6.	Пути безопасности(в т.ч. зоны эвакуации)	Есть			Проспособ.	все		
ОБЩИЕ требоваения к зоне					Приспособл.	все		

2.Заключение по зоне:

Наименование функционально-функциональной зоны.	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) *1.*	Приложение		Рекомендации по адаптации(вид работ) к пунктам 4.1 Акта обследования ОСИ *2.*
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ			

1. ДП- доступно полностью; ДЧ-доступно частично; ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

2. Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к
заключению:_____
_____
_____

Приложение №4(1)
к Акту обследования ОСИ
Паспорта доступности ОСИ
№ 2 от «10» 09 2026 г.

1.Результаты обследования:

4.1. Зоны целевого назначения здания(целевого посещения объекта)

Вариант 1-зона обслуживания инвалидов:

Частное общеобразовательное учреждение «Современный гуманитарный лицей»,

358014,Республика Калмыкия, г.Элиста, ул им Н.С.Хрущева, д.21.

№ п\п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные замечания и нарушения		Работа для адаптации объекта	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида9к атегория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	Есть			Приспособл.	все		
4.2.	Зальная форма обслуживания	Есть			Приспособл.	все		
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	Есть			Приспособл.	все		
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет			Не приспособл.	все		
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания	Нет			Не приспособл.	все		
ОБЩИЕ требования к зоне					Приспособл.	все		

2.Заключение по зоне:

Наименование функционально-функциональной зоны.	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) 1.	Приложение		Рекомендации для адаптации (вид работы) 2. К пункту 4.1. Акту доступности ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Учебна зона	ДЧ			

Комментарий к заключению:_____

_____

_____

Приложение №_____(___)
к Акту обследования ОСИ
Паспорта доступности ОСИ
№ 2 от «10» 09 2026 г.

1. Результаты обследования.

4.2.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

Вариант 2:места приложения труда:

Частноое общеобразовательное учреждение «Современный гуманитарный лицей»,

358014, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул им Н.С.Хрущева, д.21.

№ П/П	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и наказания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Место приложения труда	есть			приспособлен	все		

2.Заключение по зоне.

Наименование функционально-планировочного элемента	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) *1.*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) *2.* К пункту 4.1. Акта обследования ОСИ	
		№ на плане	№ фото		
Места приложения труда	ДЧ				

Комментарий к заключению:_____
_____
_____

1. ДП- доступно полностью; ДЧ-доступно частично; ДУ - доступно условно;
2. Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение №_____

к Акту обследования ОСИ

Паспорта доступности ОСИ

№ 2 от « 10 » 09 2026 г.

1.Результаты обследования:

5. Санитарно- гигиенических помещений:

Частноое общеобразовательное учреждение «Современный гуманитарный лицей»,

358014,Республика Калмыкия, г.Элиста, ул им Н.С.Хрущева, д.21.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть			Приспособл.	все		
5.2.	Душевая комната	нет			Не приспособл.	все		
5.3.	Бытовая комната	есть			Приспособл.	все		
5.4.	Гардеробная комната	нет			Не приспособл.	все		
ОБЩИЕ требования к зоне					Приспособл.	все		

2.Заключение по зоне:

Наименование функционально-планировочного элемента	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) *1.*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) *2.* К пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещение	ДЧ			

Комментарий к заключению:_____

_____

_____

1. ДП- доступно полностью; ДЧ-доступно частично; ДУ - доступно условно;

2. Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение №_____
к Акту обследования ОСИ
Паспорта доступности ОСИ
№ 2 от « 10 » 09 20 26 г.

1.Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте:

Частноое общеобразовательное учреждение «Современный гуманитарный лицей», 358014,Республика Калмыкия, г.Элиста, ул им Н.С.Хрущева, д.21.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов9к атегория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	Есть			ДЧ	все		
6.2.	Акустические средства	нет			Не приспособ	все		
6.3	Тактильные средства	Есть			ДЧ	все		
ОБЩИЕ требования к зоне					ДЧ	все		

2.Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) *1.*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) *2.* К пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ			